






## 2. Proiezioni ortogonali di pezzi meccanici - seconda parte


Osserva gli oggetti di questa pagina e ridisegna le proiezioni ortogonali. Per le dimensioni usa l'unità di misura indicata (ad esempio: 1 cm per ogni segmento definito dai trattini). La vista di fronte è indicata dalla freccia.

1







2





4



3

